

ZNAČENÍ TRANZISTORŮ

PRVNÍ PÍSMENO	DRUHÉ PÍSMENO
A - Germaniové tranzistory B - Křemíkové tranzistory G - Germaniové tranzistory (značení Tesla) K - Křemíkové tranzistory (značení Tesla)	C - Nízkofrekvenční tranzistory D - Nízkofrekvenční výkonové F - Vysokofrekvenční tranzistory L - Vysokofrekvenční výkonové S - Spínací tranzistory U - Spínací výkonové tranzistory

Číselný údaj za písmenným znakem obsahuje dodatečné informace → Typ vodivosti, druh pouzdra, technologii (bipolární, unipolární), hodnoty mezních veličin (max. proud, napětí), ...

TRANZISTOR SI LZE JEDNODUŠE PŘEDSTAVIT JAKO SPOJENÍ DVOU DIOD:

